SICHERHEITSHINWEIS

Aufblasbare Rettungswesten, ausgestattet mit hydrostatischen Auslöser von Hammar. Herstelldatum vor 2006

Sie und Ihre Sicherheit auf See haben für CM Hammar immer höchsten Vorrang. Damit diese Sicherheit gewährleistet bleibt, beachten Sie bitte diesen Sicherheitshinweis.

Der hydrostatische Auslöser von Hammar ist mit einem Dichtungsring an der Rettungsweste befestigt. 2006 verbesserte CM Hammar den Dichtungsring mit Material aus modernsten Rohstoffen, um mögliche Defekte zu verhindern und die langfristige Haltbarkeit zu erhöhen. Wenige Dichtungsringe – vor 2006 hergestellt – erlitten vorzeitige Materialermüdung, höchstwahrscheinlich nachdem sie extremen Witterungsverhältnissen ausgesetzt waren. Wird der Dichtungsring längere Zeit hindurch hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit ausgesetzt, kommt es möglicherweise zu einer Verhärtung, zu Farbveränderungen und in schweren Fällen sogar zu Rissbildung im Kunststoff.

CM Hammar ist besorgt, dass ein beschädigter Dichtungsring Anwender gefährdet. Wir empfehlen daher Besitzern von Rettungswesten, die vor 2006 hergestellt und nicht vor kurzem gewartet wurden, sich an die nächstgelegene Vertragswerkstatt zu wenden.

Das Herstelldatum lässt sich innen an der Hülle der Rettungsweste ablesen. Besitzer von Rettungswesten, die den Dichtungsring selbst überprüfen wollen, werden gebeten, sich unter www.cmhammar.com ausführlicher zu informieren.

Für Rettungswesten mit Herstelldatum nach 2006 gilt dieser Sicherheitshinweis nicht.



www.cmhammar.com

geln124x90.indd 1 2011-09-15